

# 6. Kirchturmspitze

## Vorgeschichte 1836

Im Jahre 1836 wurde das bis zu diesem Zeitpunkt turmlose Kirchenschiff mit einem Turm versehen. Da zum damaligen Zeitpunkt das fast komplette Kirchenschiff und das dazugehörige Dach erneuert werden mussten, entschloss man sich zu einer einfachen Kirchturmspitze in stumpfer Pyramidenform. Seinerzeit eine kostengünstigere Lösung.

## Renovierung 1934

Als im Jahre 1934 eine neue Turmeindeckung erforderlich war, wurde die Turmspitze einschließlich der vorhandenen Kuppel und Wetterfahne abgenommen und in den Knauf (gen. "Kugel") aktuelle Schriftstücke eingelegt. Die 1934 eingelegten Schrifftollen sind teilweise durch Witterungseinflüsse zerstört.

## Renovierung 1999



Die noch existierenden Schrifftollen wurden anlässlich der erneuten Turmeindeckung, die 1999 erforderlich war, geborgen. Es wurde das komplette Turmdach abgenommen und die Turmspitze durch eine vollständig neue ersetzt.

## Renovierung und Neuaufstellung 2021

Die alte Spitze verblieb zunächst im Kirchenvorraum und wurde 2021 restauriert und mit einer Fachwerkkonstruktion am Alten Schulhaus aufgestellt. Das bei der Neuaufstellung verwendete Pyramidendach entspricht bzgl. der Dachneigung dem der Turmspitze des Original-Kirchturms. Alte und neue Spitze befinden sich in Sichtweite und erlauben einen Vergleich.



From:  
<https://1000.heyersum.eu/> - HeyWiki

Permanent link:  
[https://1000.heyersum.eu/doku.php?id=welcome:dokumente:06\\_kirchturmspitze&rev=1643237533](https://1000.heyersum.eu/doku.php?id=welcome:dokumente:06_kirchturmspitze&rev=1643237533)

Last update: **2022/01/26 23:52**

